



广西师范大学
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

大学物理实验(I)

绪论

▶ 授课老师 - 朱长明



目录

- 一、物理实验课的地位、作用和任务
- 二、有效数字及其运算规则
- 三、测量和误差的基本概念
- 四、算术平均值与误差的估算
- 五、测量的不确定度
- 六、实验数据的处理方法
- 七、大学物理实验(I)项目安排
- 八、物理实验课的基本程序和要求



一、物理实验课的地位、作用和任务

“物理学是以实验为本的科学。”

——杨振宁教授

“大学物理实验”是对高等学校学生进行**科学实验基本训练**的一门独立的**必修基础课程**；是学生在大学接受**系统实验方法**和**实验技能训练**的开端。



一、物理实验课的地位、作用和任务

1

学习系统的实验方法和实验技能，培养从事科学实验的基本能力。

2

培养实事求是的科学态度和坚韧不拔的工作作风。

3

通过对物理实验现象的观察、分析和对物理量的测量，加深对基本物理概念和基本物理定律的认识和理解。



二、有效数字及其运算规则

1 有效数字的定义

正确而有效地表示测量和实验结果的数字，称为**有效数字**。

它由**可靠的若干位**数字加上**可疑的一位**数字构成的。



二、有效数字及其运算规则

1 有效数字的定义






二、有效数字及其运算规则

2 有效数字的特点

① 有效数字**位数与单位和小数点位置无关**；

如： $59.6\text{mm} = 5.96\text{cm} = 0.0596\text{m}$ 。

② 当“0”不是表示小数点位置时（**0在数字中间或数字后面**），**为有效数字**，因此数据最后的“0”不能随便加上，也不能随便减去。



应记为3.00cm，而不是3cm或3.0cm。



二、有效数字及其运算规则

2 有效数字的特点

- ③ 有效数字反映**仪器的精度**，读数时必须读到估读的一位；
如：1.35cm，其中**0.05cm**为估读位。米尺的最小分度值为**0.1cm**，因此估读位为 **0.01cm**。
- ④ 有效数字的**科学书写方式**（浮点书写规则）
如：31千克~~×31000~~克 应写成，31千克= **3.1**×10⁴克。



二、有效数字及其运算规则

3 有效数字运算规则

1) 有效数字的加、减

- 例1：
$$\begin{array}{r} 251.3 \\ + 24.45 \\ \hline 275.75 \end{array}$$
- 记作275.8

- 例2：
$$\begin{array}{r} 583.5 \\ - 41.23 \\ \hline 542.27 \end{array}$$
- 记作542.3

加减法的结果的小数位与参与运算各量中小数点位数最少的相同。



二、有效数字及其运算规则

3 有效数字运算规则

2) 有效数字的乘、除

- 例3: 562.31
- $\times 12.1$
- $\hline 56231$
- 112462
- $\hline 56231$
- 6803.951

记作 $6.8\underline{0} \times 10^3$

乘除法运算后的有效数字位数，与参与运算各数中**有效位数最少**的相同。



二、有效数字及其运算规则

3 有效数字运算规则

3) 乘方、开方的有效数字

乘方、开方的有效数字位数与其底的有效数字位数相等。

4) 有效数字的修约

去掉第二位可疑数字时要用“**四舍六入五凑偶**”法，即：尾数**小于5**则舍；**大于5**则入；**等于5**时，若5的前一位为**奇数**则入，5的前一位为**偶数**则舍，这样可使舍入的机会相等。

如：0.50**25**——0.50**2**；0.50**15**——0.50**2**



二、有效数字及其运算规则

3 有效数字运算规则

5) 注意事项

- 对于参与运算的**准确数或常数**，如倍数3、测量次数 n ，**不受有效数字运算规则限制**。常数 π 、 e 等的有效数字位数可以认为是无限制的，一般取与被测量的**有效数字位数相同**。
- 运算过程中**参与运算的数值的有效数字**可以比按有效数字运算规则规定的**多保留一位**，以防止多次取舍引入误差，但运算最后仍按有效数字运算规则执行。



三、测量和误差的基本概念

1 测量

1) **定义**：以确定被测对象**量值**为目的的全部操作。

测量是将待测量与选作标准的同类量进行比较，得出**倍数值**。该标准量为**单位**，倍数值为**数值**。

$$L = 3.15 \text{ cm}$$

数值 单位

$$L = \cancel{3.15}$$

表示一个被测对象的测量值时**必须**包括**数值**和**单位**



三、测量和误差的基本概念

1 测量

2) 测量的分类:

直接测量

可以用测量仪器或仪表**直接**读出**测量值**的测量。如**长度、质量、温度**等。

间接测量

依据**待测量**和**某几个直接测量值**的函数关系求出，这样的测量称为间接测量。如**体积、密度**等。



三、测量和误差的基本概念

2 误差

1) 真值与误差

真值：某**物理量**在一定**客观条件**下的**真实大小**，称为该物理量的**真值**。

误差：测量结果和**真值**之间的**差异**。

误差来源：

- A. 小于仪器刻度的值是测量者估计的；
- B. 仪器分度线本身不可能绝对准确；
- C. 外界环境的变化对测量产生影响。



三、测量和误差的基本概念

2

误差

绝对误差

设被测量的**真值为** x_0 ，**测量值为** x ，**误差为** Δx ，则
 $\Delta x = x - x_0$ ， Δx 反映了
测量值**偏离真值的大小和方向**，称为**绝对误差**。

相对误差

相对误差定义为测量的**绝对误差与真值之比**，即：

$$E = \frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$$



三、测量和误差的基本概念

2 误差

2) 误差的分类

系统误差：在一定的条件下（仪器、方法、环境和观测者不变），**多次测量同一量时，符号和绝对值保持不变的误差，或按照某一确定的规律变化的误差。**

随机误差：在实际测量条件下，对同一量进行**多次测量时，误差的绝对值符号以不可预定方式变化的误差。**



四、算术平均值与误差的估算

1 单次直接测量的误差估算

1) 取仪器误差

仪器示值的最大绝对误差

$$\Delta x = \pm \text{量程} \times \text{准确度等级}\%$$

例如：0.5级电压表量程为3 V时，

$$\Delta V = \pm 3 \times 0.5\% = \pm 0.015 \text{ V}$$





四、算术平均值与误差的估算

1 单次直接测量的误差估算

2) 取仪器最小刻度的一半 (若没有给出仪器误差)

说明：对**有游标**的器具和**非连续读数的仪器**（**电子秒表，数字仪表**），取**分度值**。

- 如电子秒表的最小分度为**0.01**秒，其仪器误差取**0.01**秒。
- 对**连续读数仪器**，取**分度值的一半**。如米尺的分度值为**1mm**，仪器误差取分度值的一半**0.5mm**。



四、算术平均值与误差的估算

2 多次直接测量的平均值及误差估算

在同等条件下，对物理量 x 进行多次测量，测量量分别为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

1) 多次测量的算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



四、算术平均值与误差的估算

2 多次直接测量的平均值及误差估算

2) 算术平均偏差

$$\begin{aligned}\Delta x &= \frac{1}{n} (|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \cdots + |x_n - \bar{x}|) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|\end{aligned}$$



四、算术平均值与误差的估算

2 多次直接测量的平均值及误差估算

3) 标准偏差

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

这一公式称为**贝塞尔公式**。





四、算术平均值与误差的估算

2 多次直接测量的平均值及误差估算

3) 标准偏差

平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}$ 是一系列单次测量的标准偏差 S_x 的 $1/\sqrt{n}$ 。

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

标准偏差小的测量值，表示分散范围较窄，测量值偏离真值的可能性较小，即测量值的可靠性较高。

测量值的结果表示为： $x = \bar{x} \pm \Delta x$ 或 $x = \bar{x} \pm S_{\bar{x}}$

例题

将某物体的长度测量5次，得到的测量量分别为

$$x_1 = 3.41cm, x_2 = 3.43cm, x_3 = 3.45cm, x_4 = 3.44cm, x_5 = 3.42cm$$

则**算术平均值**为：

$$\bar{x} = \frac{1}{5} (3.41 + 3.43 + 3.45 + 3.44 + 3.42) = 3.43cm$$

算术平均偏差为：

$$\Delta x = \frac{1}{5} (|3.41 - 3.43| + |3.43 - 3.43| + |3.45 - 3.43| + |3.44 - 3.43| + |3.42 - 3.43|) \approx 0.01cm$$

测量结果： $x = \bar{x} \pm \Delta x = (3.43 \pm 0.01)cm$



四、算术平均值与误差的估算

3

间接测量的误差计算

设 N 为间接测得量，而 A 、 B 、 $C \dots$ 为直接测得量， $A = \bar{A} \pm \Delta A$ ， $B = \bar{B} \pm \Delta B$ ， $C = \bar{C} \pm \Delta C$ ，

它们之间满足一定的关系，即 $N = f(A, B, C, \dots)$ ，那么，我们如何求得

$$\bar{N} = ? , \Delta N = ? , E_r = ? , N = ? \pm ?$$



四、算术平均值与误差的估算

3 间接测量的误差计算

1) 加法运算中的误差 (和的误差)

$$N = A + B + C + \dots$$

$$\bar{N} \pm \Delta N = (\bar{A} \pm \Delta A) + (\bar{B} \pm \Delta B) + (\bar{C} \pm \Delta C) + \dots$$

近似真值 : $\bar{N} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$

绝对误差 : $\Delta N = \Delta A + \Delta B + \Delta C + \dots$

相对误差 : $E_r = \frac{\Delta N}{\bar{N}} \times 100\%$

测量结果 : $N = \bar{N} \pm \Delta N$



四、算术平均值与误差的估算

3 间接测量的误差计算

2) 减法运算中的误差 (差的误差)

$$N = A - B - C - \dots$$

$$\bar{N} \pm \Delta N = (\bar{A} \pm \Delta A) - (\bar{B} \pm \Delta B) - (\bar{C} \pm \Delta C) - \dots$$

近似真值 : $\bar{N} = \bar{A} - \bar{B} - \bar{C} - \dots$

绝对误差 : $\Delta N = \Delta A + \Delta B + \Delta C + \dots$ (误差取大原则)

相对误差 : $E_r = \frac{\Delta N}{\bar{N}} \times 100\%$

测量结果 : $N = \bar{N} \pm \Delta N$



四、算术平均值与误差的估算

3 间接测量的误差计算

3) 乘法运算中的误差 (积的误差)

$$N = A \times B$$

$$\begin{aligned}\bar{N} \pm \Delta N &= (\bar{A} \pm \Delta A) \times (\bar{B} \pm \Delta B) \\ &= \underline{\bar{A} \times \bar{B}} \pm \underline{\bar{A} \times \Delta B} \pm \underline{\bar{B} \times \Delta A} \pm \underline{(\Delta A \times \Delta B)}\end{aligned}$$

近似真值： $\bar{N} = \bar{A} \times \bar{B}$

绝对误差： $\Delta N = \underline{\bar{A} \times \Delta B} \pm \underline{\bar{B} \times \Delta A}$

相对误差： $E_r = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\bar{A} \times \Delta B \pm \bar{B} \times \Delta A}{\bar{A} \times \bar{B}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}}$

测量结果： $N = \bar{N} \pm \Delta N$



四、算术平均值与误差的估算

3

间接测量的误差计算

乘、除运算中的相对误差表达式可以推广到任意个直接测得量的情况，即

$$E_r = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta C}{C} + \dots$$

- 乘除运算的相对误差等于各直接测得量的相对误差之和；
- 乘除法运算中的误差先算相对误差后算绝对误差。



四、算术平均值与误差的估算

4

误差传递的一般方法

设有函数关系 $y = f(x_1, x_2, \dots)$ ，对该式求微分并以误差符号表示，即可求出 y 的绝对误差

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots$$

对 $y = f(x_1, x_2, \dots)$ 两边先取自然对数，再求微分并以误差符号表示，即可求出 y 的相对误差

$$\frac{\Delta y}{y} = \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial \ln f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots$$

已知 $\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h}$, 其中 $m = \bar{m} \pm \Delta m$, $d = \bar{d} \pm \Delta d$, $h = \bar{h} \pm \Delta h$, 求 ρ 的误差传递公式。

解：对公式 $\rho = \frac{4m}{\pi d^2 h}$ 两边取自然对数：

$$\ln \rho = \ln \frac{4}{\pi} + \ln m - 2 \ln d - \ln h$$

$\ln \rho$ 分别对各直接量求一阶导数：

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} = \frac{1}{m}, \quad \frac{\partial \ln \rho}{\partial d} = -\frac{2}{d}, \quad \frac{\partial \ln \rho}{\partial h} = -\frac{1}{h}$$

得误差传递公式：

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \left| \frac{\partial \ln \rho}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial \ln \rho}{\partial d} \right| \Delta d + \left| \frac{\partial \ln \rho}{\partial h} \right| \Delta h = \frac{1}{m} \Delta m + \frac{2}{d} \Delta d + \frac{1}{h} \Delta h$$

例题



五、测量的不确定度

不确定度是建立在**误差理论**上的一个新概念，是**误差的数字指标**，它表示由于测量误差的存在而对被测量值**不能肯定的程度**，即测量结果**不能肯定的误差范围**。

每个测量结果**总存在不确定度**，作为一个完整的测量结果，不仅要标明其**量值大小**，还要标出**不确定度**，以表示该测量结果的**可信赖程度**。





五、测量的不确定度

1 A类不确定度 $u_A(x)$

A类分量等于用统计方法计算出的**标准偏差**，即A类不确定度 $u_A(x)$ 为平均值的**标准偏差**：

$$u_A(x) = S(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$



五、测量的不确定度

2

B类不确定度 $u_B(x)$

用**非统计方法**评定测量结果的不确定度就是**B类不确定度**。

标准不确定度的B类评定有几种不同的情况，但一般参照**仪器的分度值**去确定其**极限误差**，一般认为仪器的误差服从**均匀分布**，其极限误差为 Δ ，则其标准差为 $\Delta/\sqrt{3}$ ，故其B类不确定度为：

$$u_B(x) = \Delta/\sqrt{3}$$



五、测量的不确定度

3 合成不确定度 $u_c(x)$

最后**测量结果的不确定度**，由A、B两类不确定度合成，即

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}$$



五、测量的不确定度

4 合成不确定度的计算

对于**直接测量量**：设被测量量的不确定度有 **k** 项，不论A类或B类，都按**方和根**合成，其**合成不确定度**

$$u_c(x) = \sqrt{\sum_i^k u^2(x_i)}$$



五、测量的不确定度

4

合成不确定度的计算

对**间接测量量**：设 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ ，各直接测量结果为 $\bar{x}_1 \pm u_c(\bar{x}_1)$ ， $\bar{x}_2 \pm u_c(\bar{x}_2)$ ， \dots ，则间接测量结果量 $y = \bar{y} \pm u_c(\bar{y})$ ，合成不确定度为

$$u_c(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_c^2(x)}$$

合成不确定度可以套用标准误差传递公式进行估算。



五、测量的不确定度

5

测量结果的有效数字取舍原则

- **不确定度**一般只保留**1~2位有效数字**；
- 当**首位数字** ≥ 3 时，取**1位**；**小于3**时，**可取2位**；
- 对于后面**多余的数字**采用**进位法**舍去；
- 如：计算结果得到不确定度为0.0**2**31mm，则应取 $u = 0.0$ **2**4mm；
- 如果计算结果得到不确定度为0.0**4**31mm，则应取 $u = 0.0$ **5**mm；
- 测得值的保留位数与不确定度保留位数相同，即**测得值的有效数字的末位和不确定度末位对齐**，如 $g = (979.2 \pm 0.6) \text{ cm/s}^2$

例题

实验 测量一金属管的体积并求其误差及不确定度

分析：金属管为中空圆柱形物体，要测量其外径、内径、管高等物理量，再通过公式计算其体积。这些物理量中，**外径、内径、管高为直接测得量。而体积是间接测得量，其误差及不确定度**要按前面所讲方法进行计算。



测量一段金属管外径，内径，高,卡尺精度0.05mm

项目 次数	外径	Δd_1 (mm)	内径	Δd_2 (mm)	高	Δh (mm)
	D_1 (mm)		D_2 (mm)		h (mm)	
1	21.50	0.03	16.50	0.08	43.35	0.19
2	21.25	0.28	16.30	0.12	43.50	0.04
3	21.40	0.13	16.25	0.17	43.35	0.19
4	21.70	0.17	16.60	0.18	43.70	0.16
5	21.80	0.27	16.45	0.03	43.80	0.26
平均值	21.53	(0.176) 0.2	16.42	(0.116) 0.2	43.54	(0.168) 0.2
结果	$d_1 = (21.5 \pm 0.2)mm$		$d_2 = (16.4 \pm 0.2)mm$		$h = (43.5 \pm 0.2)mm$	



测量一段金属管外径，内径，高,卡尺精度0.05mm

得到了内、外径及管高的表达式后应该先求体积的近似真值

近似真值:

$$\bar{V} = \frac{\pi}{4} (\bar{d}_1^2 - \bar{d}_2^2) \bar{h}$$

$$= \frac{? 3.142}{4} (21.5^2 - 16.4^2) \times 43.5$$

$$= \frac{3.142}{4} (462 - 269) \times 43.5$$

$$= \frac{3.142}{4} 193 \times 43.5$$

$$= ? 6.59 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

将内、外径和管高的近似真值代入体积公式



对体积的误差及测量结果的求解

求出体积的近似真值后，接下来要求出体积的相对误差和绝对误差。

先求哪一个呢？

从体积V的求解公式可以看出V是三个表达式相乘而得到的间接测得量，根据经验“乘除法先算相对误差”。

$$V = \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2) h$$

误差传递公式：？



对体积的误差及测量结果的求解

相对误差

$$\begin{aligned} E_V &= E_{\frac{\pi}{4}} + E_{(d_1^2 - d_2^2)} + E_h \\ &= 0 + \frac{\Delta(d_1^2 - d_2^2)}{(d_1^2 - d_2^2)} + \frac{\Delta h}{h} \\ &= \frac{2d_1\Delta d_1 + 2d_2\Delta d_2}{(d_1^2 - d_2^2)} + \frac{\Delta h}{h} \\ &= \frac{2 \times 21.5 \times 0.2 + 2 \times 16.4 \times 0.2}{(21.5^2 - 16.4^2)} + \frac{0.2}{43.5} \\ &= 6.2\% + 0.16\% = 7\% \end{aligned}$$



对体积的误差及测量结果的求解

绝对误差

$$\Delta \bar{V} = \bar{V} \times E_v = 6.59 \times 10^3 \times 0.07 = 0.5 \times 10^3 \text{ mm}^3$$

测量结果

$$V = \bar{V} \pm \Delta \bar{V} = (6.6 \pm 0.5) \times 10^3 \text{ mm}^3$$

测量值有效数字末位和误差末位对齐。



对体积的误差及测量结果的求解

- d_1 、 d_2 和 h 的A类不确定度分别为：

$$u_A(\bar{d}_1) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (d_{1i} - \bar{d}_1)^2}{n(n-1)}} = 0.099$$

$$u_A(\bar{d}_2) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (d_{2i} - \bar{d}_2)^2}{n(n-1)}} = 0.064$$


$$u_A(\bar{h}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (h_i - \bar{h})^2}{n(n-1)}} = 0.091$$



对体积的误差及测量结果的求解

- 卡尺精度**0.05mm**,因此 d_1 、 d_2 和 h 的B类不确定度均为：

$$u_B = \Delta / \sqrt{3} = 0.05 / \sqrt{3} = 0.0289$$





对体积的误差及测量结果的求解

- d_1 、 d_2 和 h 的合成不确定度分别为：

$$u_c(\bar{d}_1) = \sqrt{u_A^2(\bar{d}_1) + u_B^2(\bar{d}_1)} = 0.103$$

$$u_c(\bar{d}_2) = \sqrt{u_A^2(\bar{d}_2) + u_B^2(\bar{d}_2)} = 0.0702$$

$$u_c(\bar{h}) = \sqrt{u_A^2(\bar{d}_2) + u_B^2(\bar{d}_2)} = 0.095$$



对体积的误差及测量结果的求解

- d_1 、 d_2 和 h 的测量结果表达式为：

$$d_1 = (21.5 \pm 0.2)mm$$

$$d_2 = (16.40 \pm 0.08)mm$$

$$h = (43.5 \pm 0.1)mm$$



对体积的误差及测量结果的求解

- 体积 V 不确定度为：

$$u_c^2(\bar{V}) = \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 u_c^2(d_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 u_c^2(d_2) + \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right)^2 u_c^2(h)$$

$$\text{式中 } \frac{\partial f}{\partial d_1} = \frac{\pi h d_1}{2}, \quad \frac{\partial f}{\partial d_2} = \frac{\pi h d_2}{2}, \quad \frac{\partial f}{\partial h} = \frac{\pi(d_1^2 - d_2^2)}{4},$$

代入数据得

$$u_c(\bar{V}) = 0.172 \times 10^3 \text{ mm}^3 = 0.2 \times 10^3 \text{ mm}^3$$



对体积的误差及测量结果的求解

- 金属管体积的测得结果为：

$$V = \bar{V} \pm u_c(\bar{V}) = (6.6 \pm 0.2) \times 10^3 \text{mm}^3$$

- 相对不确定度为：

$$E = \frac{u_c(\bar{V})}{\bar{V}} \times 100\% = \frac{0.2}{6.6} \times 100\% = 3\%$$



六、实验数据的处理方法

实验中被记录下来的一些原始数据需要经过**适当的处理和计算**才能**反映出事物的内在规律或得出测量值**，这种处理的计算过程称为数据处理。根据不同的需要，可采用不同的数据处理方法。

1

列表法

2

逐差法

3

图解法

4

最小二乘法



六、实验数据的处理方法

1 列表法

数据在列表时，应按以下原则：

- 1) 表格应**简明、齐全、清楚有条理、分类明显**，便于反映各物理量之间的关系。
- 2) 各栏目均应标明**名称和单位**。单位应按国标规定标明。名称若为自定义符号，应加以说明。
- 3) 表中的**数据**应正确反映测量结果的**有效数字**。
- 4) 表中列入测量**原始数据及处理过程**中的一些重要**中间结果**。



六、实验数据的处理方法

例：

物理量的名称(符号)和单位

次序	D(CM)	残差(CM)	H(CM)	残差(CM)
1	2.1367	0.0004	1.668	0.002
2	2.1370	0.0001	1.674	0.004
3	2.1369	0.0002	1.668	0.002
4	2.1380	0.0009	1.670	0.000
5	2.1369	0.0002	1.666	0.004
6	2.1374	0.0003	1.668	0.002
7	2.1373	0.0002	1.674	0.004
8	2.1369	0.0002	1.672	0.002
平均	2.1371		1.670	

有效数字正确

记录原始数据也应养成好习惯，**横平竖直**。



六、实验数据的处理方法

2

逐差法

当两个物理量的函数关系满足多项式的形式，**自变量 x** 等间距变化时，常用**逐差法**处理数据。

优点：**能充分利用实验数据，减小误差。**

例如：在弹性限度内，弹簧的伸长量与所受的拉力满足线性关系，结果如下表所示：

砝码质量(kg)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
弹簧伸长量位置 (cm)	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8



六、实验数据的处理方法

2

逐差法

根据实验数据，可求出每增加1kg砝码，弹簧的平均伸长量 Δx 。

如果只是采取前后逐项相减后取平均值的方法，结果如下：

$$\Delta x = \frac{1}{7} [(x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_8 - x_7)] = \frac{1}{7} (x_8 - x_1)$$

问题： x_2 至 x_7 的数据都没用上，与**一次增加7个砝码**的单次测量等价。



六、实验数据的处理方法

2

逐差法

正确做法：采用逐差法处理数据。即把数据分为前后两组，前一组 (x_1, x_2, x_3, x_4) ，后一组 (x_5, x_6, x_7, x_8) ，然后对应项相减求平均。即：

$$\Delta x = \frac{1}{4 \times 4} [(x_5 - x_1) + (x_6 - x_2) + (x_7 - x_3) + (x_8 - x_4)]$$

优点： x_1 至 x_8 的**全部数据都用上**，保持多次测量的优点，**减少随机误差**，计算结果更准确。



六、实验数据的处理方法

3 作图法

作图时要先**整理出数据表格**，并要用**坐标纸**作图。

表1：伏安法测电阻实验数据

$U(V)$	0.74	1.52	2.33	3.08	3.66	4.49	5.24	5.98	6.76	7.50
$I(mA)$	2.00	4.01	6.22	8.20	9.75	12.00	13.99	15.92	18.00	20.01

1) 选择**合适的坐标分度值**，确定**坐标纸的大小**

坐标分度值的选取应能基本反映测量值的**准确度**或**精密度**。

根据表 1 数据 U 轴可选 1mm 对应于 0.10V ， I 轴可选 1mm 对应于 0.40mA ，并可定坐标纸的大小（略大于坐标范围、数据范围）约为 $130\text{mm} \times 130\text{mm}$ 。




六、实验数据的处理方法

2) 标明**坐标轴**：

用**粗线画坐标轴**，用**箭头标轴方向**，标坐标轴的名称或符号、单位，再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。

3) 标**实验点**：

实验点可用“+”、“○”、“●”等符号标出。






六、实验数据的处理方法

4) 连成图线：

用直尺、曲线板等把点连成**直线**、**光滑曲线**。一般不强求直线或曲线通过每个实验点，应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。






六、实验数据的处理方法

5) 标出图线特征：

在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。

6) 标出图名：

在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。





六、大学物理实验(I)项目安排

实验一

密度的测量

实验二

用单摆测重力加速度

实验三

牛顿第二定律的验证

实验四

金属比热容的测定测量

实验五

伏安法测电阻

实验六

非线性元件伏安特性的测量

实验七

用惠斯登电桥测电阻

实验八

示波器的使用

实验九

薄透镜焦距的测定

实验十

用牛顿环测透镜曲率半径



七、物理实验课的基本程序和要求

1 课前预习

以理解原理为主, 弄清实验内容和方法, 测量哪些物理量, 设计好数据记录表格, 完成预习报告。

2 正式实验

- ① 实验前：“签到”。
- ② 实验中：观察实验现象；必要的现象和数据记录在原始数据记录表格中（不能用铅笔记录）。
- ③ 实验完：原始记录交教师审阅“签字”。整理仪器，填写《仪器设备使用记录》后方可离开实验室。

3 写实验报告



实验报告

广西师范大学物理学实验教学中心

实验预习报告

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 指导老师签名：_____

实验名称：_____

实验目的、实验原理及步骤(简述)：_____

实验原始数据记录：_____

指导老师签名：_____

年 月 日



各班学委请与潘福东老师联系，电话：
13087738618，购买好实验报告册本，
每人1本。



考核办法

课程成绩由线上成绩和线下实验成绩两部分组成。

- 1、线上成绩：占总成绩的30%，包括线上相关实验项目的视频学习（预习）及相关的测试题考核；
- 2、线下实验成绩：占总成绩的70%，每个实验项目以100分计，取10个实验项目的成绩平均值作为线下实验成绩，包含实验操作、实验数据记录、实验报告撰写等内容；其中每缺1个实验项目扣除10分。



广西师范大学
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

大学物理实验(I)

祝大家学习愉快！

▶ 授课老师 - 刘富池

